

DATI INTERVENTO

NUMERO 2026-646883	DATA APERTURA 23/08/2026	DATA CHIUSURA —
STATO APERTO	PRIORITÀ NORMALE	TECNICO Michelangelo Fusca

CLIENTE E MACCHINA

CLIENTE FERTILIS S.R.L.	REFERENTE Giuseppe Deleo
CONTATTI 347/1133752	SEDE CLIENTE Area industriale “PAPÀ BENEDETTO XVI”, Lamezia Terme
MACCHINA Caricatore Sennebogen	MATRICOLA / TARGA —

GUASTO SEGNALATO

Problema impianto aria condizionata

DIAGNOSI TECNICA

Diagnosi non ancora inserita.

LAVORO ESEGUITO

Lavoro eseguito non ancora inserito.

RIEPILOGO ATTIVITÀ

ORE LAVORATE — h	KM TRASFERITA — km	MISSIONE M-2026-000012
PARTENZA 24/08/2026, 06:52	INIZIO LAVORO 24/08/2026, 07:50	FINE LAVORO —

--	--	--

RICAMBI E MATERIALI UTILIZZATI

Nessun ricambio o materiale registrato.

NOTE

Note intervento: Da portare manometri A/C. Dati macchina da targhetta: SENNEBOGEN 818; matricola/PIN 818.0.2872; anno 2022; potenza 115 kW; cabina TOPS-MAXCAB II (SE 247720).

FIRME

FIRMA CLIENTE

Nome e firma del cliente

FIRMA TECNICO

Michelangelo Fusca