

DATI INTERVENTO		
NUMERO 2026-568302	DATA APERTURA 26/08/2026	DATA CHIUSURA —
STATO APERTO	PRIORITÀ NORMALE	TECNICO Michelangelo Fusca

CLIENTE E MACCHINA	
CLIENTE BIOCOM S.R.L.	REFERENTE —
CONTATTI FRANTOIOCOMERCI@GMAIL.COM	SEDE CLIENTE VIA PROVINCIALE, 28, NICOTERA
MACCHINA Carrello elevatore diesel OM XD 25	MATRICOLA / TARGA B16006G04238

GUASTO SEGNALATO
Tagliando completo su entrambi i carrelli elevatori e controllo dell'impianto frenante sul carrello OM.

DIAGNOSI TECNICA
Diagnosi non ancora inserita.

LAVORO ESEGUITO
Lavoro eseguito non ancora inserito.

RIEPILOGO ATTIVITÀ		
ORE LAVORATE — h	KM TRASFERITA — km	MISSIONE M-2026-000013
PARTENZA 26/08/2026, 07:21	INIZIO LAVORO 26/08/2026, 08:25	FINE LAVORO 26/08/2026, 14:38

--	--	--

RICAMBI E MATERIALI UTILIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	U.M.	NOTE
46054678	KIT FILTRI OM XDPLUS/BAOLI	1	KIT	—
17937	FILTRO COMBUSTIBILE	1	PZ	—
1269816	FILTRO OLIO KUBOTA YAMMAR	1	PZ	—
21841793	FILTRO OLIO TRASMISSIONE	1	PZ	—

NOTE

Note intervento: Macchine interessate: OM XD 25, matricola B16006G04238; Caterpillar DP20NT, matricola CT16E-61028. Eseguire il tagliando su entrambi e verificare lo stato e il corretto funzionamento dei freni dell'OM.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto intervento



Foto intervento




Foto intervento

FIRME

FIRMA CLIENTE



salvatore

FIRMA TECNICO

Michelangelo Fusca