

DATI INTERVENTO		
NUMERO 2026-178318	DATA APERTURA 13/08/2026	DATA CHIUSURA —
STATO FATTURATO	PRIORITÀ NORMALE	TECNICO Salvatore Capano

CLIENTE E MACCHINA	
CLIENTE CSE TEST COLLAUDO	REFERENTE SALVATORE CAPANO
CONTATTI 3248154035	SEDE CLIENTE DASA'- VIA TEST 1
MACCHINA escavatore cingolato Hitachi ZX210LC-6	MATRICOLA / TARGA CSE-ZX210-0001 · TEST001

GUASTO SEGNALATO
Verifica conversione preventivo in intervento con separazione corretta delle voci.

DIAGNOSI TECNICA
sostituzione filtro olio

LAVORO ESEGUITO
sosti filtro olio

RIEPILOGO ATTIVITÀ		
ORE LAVORATE 2,5 h	KM TRASFERITA 120 km	MISSIONE M-2026-000006
PARTENZA 13/08/2026, 14:44	INIZIO LAVORO 13/08/2026, 14:45	FINE LAVORO 13/08/2026, 14:45

--	--	--

RICAMBI E MATERIALI UTILIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	U.M.	NOTE
01	filtro olio test	1	PZ	—

NOTE

Note intervento: Creato dal preventivo PRE-2026-000003.

Condizioni: Pagamento 50% anticipo, saldo a fine lavori

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto intervento

FIRME

FIRMA CLIENTE

Di tenzo

Di tenzo

FIRMA TECNICO

Salvatore Capano