

DATI CLIENTE

RAGIONE SOCIALE
CSE TEST COLLAUDO

INDIRIZZO
Dasà - via test 1

TELEFONO
3248154035

PARTITA IVA
-
REFERENTE
Salvatore Capano

EMAIL
-

MACCHINA / ATTREZZATURA

DESCRIZIONE MACCHINA
escavatore cingolato Hitachi ZX210LC-6

MATRICOLA
CSE-ZX210-0001

TARGA
TEST001

ORE MACCHINA
4587

GUASTO SEGNALATO

perde olio

DIAGNOSI TECNICA

fddrfg

LAVORO ESEGUITO

gfgfhfghg

ORE TECNICO 2	KM TRASFERITA 120	TECNICO Salvatore Capano
-------------------------	-----------------------------	------------------------------------

FIRMA DEL TECNICO
Salvatore Capano

FIRMA DEL CLIENTE
mario rossi