

DATI CLIENTE

RAGIONE SOCIALE
CSE TEST COLLAUDO

INDIRIZZO
DASA'- VIA TEST 1

TELEFONO
3248154035

PARTITA IVA
-
REFERENTE
SALVATORE CAPANO

EMAIL
-

MACCHINA / ATTREZZATURA

DESCRIZIONE MACCHINA
escavatore cingolato Hitachi ZX210LC-6

MATRICOLA
CSE-ZX210-0001

TARGA
TEST001

ORE MACCHINA
4587

GUASTO SEGNALATO

Verifica conversione preventivo in intervento con separazione corretta delle voci.

DIAGNOSI TECNICA

sostituzione filtro olio

LAVORO ESEGUITO

sosti filtro olio

ORE TECNICO 2.5	KM TRASFERITA 120	TECNICO Salvatore Capano
---------------------------	-----------------------------	------------------------------------

FIRMA DEL TECNICO
Salvatore Capano

FIRMA DEL CLIENTE
Di tenzo